

Ford rappelle Mondeo, S-Max, Galaxy Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Mondeo, S-Max, Galaxy**
- Marque : **Ford**
- GTIN S-MAX: from 4 December 2014 to 28 February 2017 Galaxy: from 5 January 2006 and 31 July 2009 Mondeo: from 6 February 2007 and 28 February 2017
- Informations complémentaires : **Mondeo: e13*2001/116*0249*27, SMAX: e13*2001/116*0185*27, Galaxy: e13*2001/116*0185*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le **propulseur de nitrate d'ammonium** utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une **dégradation** survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température. En cas de déploiement d'un coussin gonflable, il peut être sous-infléchi ou une pression interne excessive peut causer une rupture du corps de gonflement et des **fragments de métal** peuvent passer à travers le matériau du coussin causant des blessures aux occupants.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre