

VW rappelle Arteon, Passat Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Arteon, Passat Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- GTIN 15.11.2019 - 12.5.2021
- Informations complémentaires : Types: 3H, 3C, e1*2007/46*1725*, e1*2001/116*0307*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La tige de poussée/actionnement peut ne pas être correctement vissée sur l'accélérateur de frein et peut se détacher. Par conséquent, il n'y aurait plus de connexion mécanique entre le frein à pied et l'accélérateur de frein. Par conséquent, le freinage ne sera possible qu'en actionnant la fonction de freinage d'urgence régulée du frein de stationnement électronique (EPB) à l'aide de l'interrupteur EPB sur la console centrale.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre