

**Kia rappelle Sorento Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **Sorento Voiture particulière**
- Marque : **Kia**
- **GTIN 01.07. 2010 - 21.08.2014**
- Informations complémentaires : **e11\*2007/46\*0634\*01; e11\*2001/116\*0358\*04; e11\*2007/46\*0634\*05; e11\*2001/116\*0358\*06; e11\*2007/46\*0141\*03; e11\*2001/116\*0358\*05**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **L'unité de commande électronique hydraulique (HECU), responsable du système de freinage antiblocage, du système de contrôle électronique de la stabilité et du système de contrôle de la traction, peut rester active même lorsque le véhicule est éteint. Si de l'humidité pénètre dans l'HECU, un court-circuit électrique peut se produire. Si un court-circuit électrique se produit, cela pourrait entraîner un incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gov.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre