

Mercedes-Benz rappelle C-Class Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C-Class Série modèle BR 205.**
- Marque : **Mercedes-Benz**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 13 September 2018 and 6 November 2019.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: e1*2001/116*0431*49-53 Type: 204**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les disques de frein installés sur l'essieu avant peuvent être trop petits (en diamètre et en épaisseur) et ne pas s'asseoir symétriquement dans l'étrier de frein. En conséquence, la garniture de frein peut s'user et un écart entre le piston et l'anneau d'étanchéité peut être formé, ce qui permet de fuir le liquide de frein. Cela nuira aux performances de freinage, ce qui augmentera le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre