

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 05/09/2025

Ford rappelle Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme
- Marque : Ford
- GTIN 30 September 2019 to 20 September 2021
- Informations complémentaires: e13*2007/46*2217*00-*02 (WUJ), e1*2007/46*1005*17-*20 (FCC), e5*2007/46*1034*05-*09 (FAC)

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel: Une plaque d'anode pliée sur les cellules de la batterie à haute tension pourrait entraîner un court-circuit, entraînant par conséquent une panne du moteur et l'arrêt de la batterie, augmentant ainsi le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

