

Citroën rappelle Spacetourer and Jumpy 4 Fourgonnette

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Spacetourer and Jumpy 4 Fourgonnette**
- Marque : **Citroën**
- GTIN The vehicles affected were manufactured between 17 February 2016 and 26 February 2018 - VIN: from VF7VEAHXHGZ004437 to VF7VEAHXHKZ000356 - Citroën code: GKG
- Informations complémentaires : **Type aproval numbers: e2*2007/46*0440*10, e2*2007/46*0530*01, e2*2007/46*0530*02, e2*2007/46*0530*03, e2*2007/46*0530*04, e2*2007/46*0531*01, e2*2007/46*0531*02, e2*2007/46*0531*03, e2*2007/46*05.....**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La fourgonnette a une version incorrecte du logiciel du moteur, ce qui entraîne des erreurs dans la stratégie de refroidissement et un mauvais fonctionnement du système d'avertissement «haute température» du moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre