

LAND ROVER rappelle Range Rover Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Voiture de tourisme**
- Marque : **LAND ROVER**
- GTIN 25.09.2020 - 31.03.2022
- Informations complémentaires : **e9*2018/858*11120*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les capteurs de collision avant n'ont peut-être pas été montés correctement. Cela peut causer un dysfonctionnement du système de retenue de la ceinture de sécurité, entraînant des blessures graves pour les occupants. En cas de déploiement accidentel du coussin gonflable avant, le contrôle du véhicule peut être perdu, ce qui crée un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre