

Seat rappelle Leon, CUPRA Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Leon, CUPRA Voiture de tourisme**
- Marque : **Seat**
- GTIN **18.09.2020 - 23.08.2021**
- Informations complémentaires : **Types: KL, KM, e9*2007/46*3167*05 e9*2007/46*3167*06 e9*2007/46*3167*08 e9*2007/46*3167*09 e9*2007/46*3167*10, e9*2007/46*3167*11 e9*2007/46*3167*12 e9*2007/46*4008*04 e9*2007/46*4008*05 e9*2007/46*4008*06 e9*2007/46*4008*07**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'une erreur de fabrication, les points d'ancrage de la ceinture de sécurité pour les sièges avant peuvent être inadéquats. Cela nuira à l'effet protecteur de la ceinture de sécurité en cas de collision ou de freinage soudain, ce qui augmentera le risque de blessure.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre