

Dacia rappelle Sandero II, Logan II Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Sandero II, Logan II Voiture particulière équipée d'un moteur H4Bt, produite à Pitești, SOMACA, Tanger sous le code de rappel Dacia: 0D9F.**
- Marque : **Dacia**
- GTIN The affected vehicles were manufactured before 26 July 2019.
- Informations complémentaires : **Model series: X52, Type-approval numbers: e2*2001/1616*0314*90, e2*2001/116*0314*91**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La borne positive de la batterie peut entrer en contact avec le dissipateur thermique de l'alternateur. Cela peut conduire à un court-circuit électrique et à un risque accru d'incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre