

**Citroën, Peugeot rappelle Citroën C5 Aircross (C84) / Peugeot 5008 II (P87) Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Citroën C5 Aircross (C84) / Peugeot 5008 II (P87) Voiture de tourisme**
- Marque : **Citroën, Peugeot**
- **GTIN 23/12/2021**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0534\*20, e2\*2007/46\*0642\*16**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'un serrage insuffisant du moyeu de la roue sur l'essieu arrière, l'inclinaison du plan de roue peut se produire. Cela peut entraîner une perte de contrôle du véhicule, créant un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre