

LAND ROVER rappelle Range Rover Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Range Rover Voiture de tourisme**
- Marque : **LAND ROVER**
- GTIN 23.09.2020 - 07.06.2022
- Informations complémentaires : **e9*2018/858*11120***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les raccords du cadre de montage du filtre à particules diesel mal serrés peuvent entraîner un desserrage ou un détachement des raccords, ce qui entraînera un stress sur les joints d'échappement et, au fil du temps, augmentera la possibilité de fuites de gaz d'échappement non mesurées. En cas de fuite d'échappement, les gaz d'échappement chauds peuvent fuir sous le véhicule ou sous le compartiment moteur, ce qui peut endommager les composants du moteur, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**
Environnement

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre