

Renault rappelle CAPTUR II, DUSTER III Voiture particulière



Capteur C

- Noms des modèles ou références concernés : **CAPTUR II, DUSTER III Voiture particulière.**
- Marque : **Renault**
- **GTIN 12.06.2024 - 23.10.2024**
- Informations complémentaires : **e19*2018/858*00001*12 (DUSTER III), e2*2007/46*0684*27 to 29 (CAPTUR II)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **En raison d'un processus de fabrication inapproprié, le joint d'étanchéité entre le bloc électrovanne et le réservoir de GPL peut manquer. Cela peut provoquer une fuite de GPL. Comme le GPL est inflammable, il y a un risque que le véhicule prenne feu.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre