

peugeot rappelle 301 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **301 Voiture de tourisme**
- Marque : **peugeot**
- GTIN 12/04/2021 - 21/04/2021
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0224*16**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le pignon extérieur de l'arbre d'entraînement droit peut se casser en raison d'un manque de traitement thermique pendant la fabrication de la pièce, ce qui peut entraîner une rupture dans l'arbre de transmission. Le moteur fonctionnera toujours, mais il n'y a pas de transmission de couple aux roues motrices, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre