

**RENAULT rappelle Captur, Clio IV, Kangoo II Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Captur, Clio IV, Kangoo II Voiture de tourisme. Code de rappel Renault 0CW2**
- Marque : **RENAULT**
- **GTIN Vehicles built between 20/02/2018 and 14/04/2018**
- Informations complémentaires : **e2\*2001/116\*0364\*44 and e2\*2007/46\*0006\*39 (kangoo II) e2\*2001\*116\*0327\*83, e2\*2001/116\*0327\*84 and e2\*2001/116\*0327\*85, e2\*2007/46\*0008\*37 and e2\*2007/46\*0008\*38 (Clio-Captur)**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le convertisseur catalytique n'a pas été soudé correctement.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre