

VW rappelle Passat, Golf Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Passat, Golf Véhicules équipés d'un gonfleur d'airbag Takata NADI (Non-Azide Driver Inflator).**
- Marque : **VW**
- GTIN 05.11.1997 - 20.08.2000
- Informations complémentaires : **Type-approval numbers: e1*98/14*0043*, e1*98/14*0070, Types: 3B, 1E**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Volkswagen a été informée par son fournisseur actuel que les générateurs de gaz conducteur-airbag du fabricant d'origine Takata («NADI» (générateurs de gonflage pour conducteurs non-azis) produits au cours de la période 1997-1999 peuvent être défectueux. VW utilisait ces générateurs de gaz exclusivement dans des véhicules équipés d'une jante en bois du volant (à l'époque une option d'équipement). Des enquêtes internes ont montré qu'en cas d'accident, l'effet de retenue du coussin gonflable du conducteur NADI déployé pourrait ne pas toujours être pleinement garanti. Le respect des prescriptions légales en vigueur en matière de protection par un airbag en cas d'accident n'est donc pas garanti.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre