


Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 18/02/2022

Mazda rappelle Mazda 3 Voiture de tourisme



- Noms des modèles ou références concernés : Mazda 3 Voiture de tourisme
- Marque : Mazda
- GTIN 1.07.2015 18.09.2015
- Informations complémentaires : e11*2001/116*0262*15

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel : Le clapet antiretour mal soudé sur le réservoir de carburant peut se rompre lorsque le véhicule est en service. Cela peut entraîner des fuites de carburant, ce qui augmente le risque d'incendie.
- Risques encourus par le consommateur : Incendie

QUE FAIRE?

Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

