

**VW rappelle ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : **ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 Voiture de tourisme**
- Marque : **VW**
- **GTIN 4.4.2024 - 26.4.2024**
- Informations complémentaires : **E1, E2, ED, e1\*2007/46\*2033\*, e1\*2018/858\*00004\*, e1\*2018/858\*00306\***

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le moteur de pompe de l'unité ESC (Electronic Stability Control) peut manquer les trois vis et peut se détacher. Cela pourrait entraîner une défaillance du frein hydraulique, augmentant le risque d'accident. Dans un tel état, la décélération du véhicule ne serait possible que grâce à la fonction EPB (Electric Parking Brake).**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre