

BMW rappelle X2, X1, X3, X5, 5 Limousine, 3 Touring, 3 Limousine, 7 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **X2, X1, X3, X5, 5 Limousine, 3 Touring, 3 Limousine, 7 Voiture de tourisme**
- Marque : **BMW**
- GTIN **02.12.2019 - 22.09.2022**
- Informations complémentaires : **F2X, F1X, G3X, G5X, G5L, G3K, G3L, 7L , e1*2007/46*1824*, e1*2007/46*1676*, e1*2007/46*1797*, e1*2007/46*1918*, e1*2007/46*1688*, e1*2007/46*2017*, e1*2007/46*1947*, e1*2007/46*0276***

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des défauts dans l'enroulement des feuilles internes cellulaires dans les batteries haute tension peuvent entraîner l'apparition d'une augmentation de l'autodécharge. Cela peut entraîner une surchauffe des modules de cellules haute tension, ce qui augmente le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre