

Rappel de produit pour des raisons de sécurité

Publication du 19/09/2025

Nissan rappelle Interstar Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : Interstar Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger
- Marque : Nissan
- GTIN 25.09.2024 25.03.2025
- Informations complémentaires : e2*2018/858*00081*01

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX?

- Motif du rappel: L'arbre de la colonne de direction intermédiaire n'est pas correctement positionné, ce qui peut causer des dommages pendant l'installation. De tels dommages peuvent entraîner une variation de la sensation de la direction assistée, entraînant potentiellement une perte de contrôle sur le véhicule conduisant à un accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE?

• Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

https://rappel.conso.gouv.fr

Le site des alertes de produits dangereux

