

CITROEN rappelle Spacetourer, Jumpy Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger



- Noms des modèles ou références concernés : **Spacetourer, Jumpy Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **CITROEN**
- **GTIN 23.09.2020 - 30.06.2022**
- Informations complémentaires : **e2*2007/46*0530*13 - e2*2007/46*0530*18, e2*2007/46*0531*10, e2*2007/46*0531*12, e2*2007/46*0531*13 - e2*2007/46*0531*22, e2*KS18/858*00004*00**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les boulons de fixation et la charnière des bras de commande avant du véhicule peuvent se casser en raison de la corrosion. Cela peut amener le véhicule à se diriger de manière imprévisible, ce qui augmente le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre