

**SUZUKI rappelle Ignis / Swift Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ignis / Swift Voiture de tourisme**
- Marque : **SUZUKI**
- **GTIN year 2022**
- Informations complémentaires : **Ignis: E4\*2007/46\*1162\*07 , Swift: E4\*2007/46\*1205\*12**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le câble positif de 12 volts peut entrer en contact avec le fil d'alimentation négatif ou la carrosserie et provoquer un court-circuit et un incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre