

**Seat rappelle Leon, CUPRA Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Leon, CUPRA Voiture de tourisme**
- Marque : **Seat**
- GTIN **18.09.2020 - 23.08.2021**
- Informations complémentaires : Types: KL, KM, e9\*2007/46\*3167\*05 e9\*2007/46\*3167\*06 e9\*2007/46\*3167\*08 e9\*2007/46\*3167\*09 e9\*2007/46\*3167\*10, e9\*2007/46\*3167\*11 e9\*2007/46\*3167\*12 e9\*2007/46\*4008\*04 e9\*2007/46\*4008\*05 e9\*2007/46\*4008\*06 e9\*2007/46\*4008\*07

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, les points d'ancrage de la ceinture de sécurité pour les sièges avant peuvent être inadéquats. Cela nuira à l'effet protecteur de la ceinture de sécurité en cas de collision ou de freinage soudain, ce qui augmentera le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre