


Bmw rappelle X5, X6, X7, 7, 8 (Coupe, Cabrio, Cran Coupe), M340 Voiture particulière

- Noms des modèles ou références concernés : **X5, X6, X7, 7, 8 (Coupe, Cabrio, Cran Coupe), M340 Voiture de tourisme.**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 20.03.2018 to 11.02.2025**
- Informations complémentaires : **G05, G06, G07, G12, G14, G15, G16, G20 (US version) equipped with B58 engine**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les contacts électriques du démarreur du moteur peuvent surchauffer et provoquer un démarrage incorrect du véhicule. La poursuite des tentatives de démarrage peut intensifier la surchauffe et enflammer les composants environnants, ce qui peut entraîner un incendie du véhicule pendant la conduite ou peu de temps après le stationnement.
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre