

MERCEDES-BENZ rappelle A-Class, B-Class, CLA, EQA, EQB, GLA, GLB Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : A-Class, B-Class, CLA, EQA, EQB, GLA, GLB Voiture de tourisme
- Marque : MERCEDES-BENZ
- GTIN 20.5.2019 - 24.11.2021
- Informations complémentaires : F2A, F2CLA, F2B, e1*2007/46*1829*05-*15, e1*2007/46*1912*00-*15, e1*2007/46*1909*01-*14

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un mauvais couple des vis sur le boîtier de l'étrier de frein peut entraîner un desserrage des vis. En conséquence, les performances de freinage seraient réduites et les composants de l'étrier de frein pourraient être perdus, ce qui augmenterait le risque d'accidents.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre