

**Bmw rappelle 3 series, 4 series, 5 series, 6 series, X3, X4, X5, X5M, M4, M5 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **3 series, 4 series, 5 series, 6 series, X3, X4, X5, X5M, M4, M5 Voiture particulière.**
- Marque : **Bmw**
- GTIN **07.09.2012 - 28.08.2014**
- Informations complémentaires : **5L, X-N1, e1\*2007/46\*0363, e1\*2007/46\*0454\*05-\*13, individual approval**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une couture sur le boîtier du gonfleur de l'airbag conducteur peut ne pas avoir été correctement soudée. En cas d'accident, lorsque l'airbag est déployé, le gonfleur peut éclater, libérant des pièces métalliques qui pourraient causer des blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre