

Hyundai rappelle SantaFe (TM HEV) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **SantaFe (TM HEV) Année de modèle: 2020; Vins: de KMHS5811DMU000200 à KMHS581HGMU355954.**
- Marque : **Hyundai**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured in November 2020.**
- Informations complémentaires : **e4*2007/46*1318*01, e4*2007/46*1318*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **L'écart entre le réservoir de carburant et la bande de fixation est trop étroit, ce qui peut causer des dommages au réservoir de carburant et des fuites de carburant en cas de collision latérale. Les fuites de carburant à proximité d'une source d'inflammation augmenteront le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre