

Peugeot rappelle 3008 V3, 5008 V3 Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **3008 V3, 5008 V3 Voiture particulière**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 15/03/2024 - 28/02/2025 // VIN : VR3KAHPY1RS021078 - VR3KBDGH5TS001772 5008 V3 24/07/2023 - 28/02/2025 // VIN : VR3KCZKZXP088817 - VR3KAHPY5TS001877 3008 V3.
- Informations complémentaires : e2*2018/858*00064*00 - e2*2018/858*00064*07 3008 V3, e2*2018/858*00064*02 - e2*2018/858*00064*08 5008 V3, g11*2018/858*00524*00 - g11*2018/858*00524*02 3008 V3, g11*2018/858*00524*00 - g11*2018/858*00524*02 5008 V3

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Les vis de fixation sur le support avant gauche et droit de l'articulation de la bille sur le bras de suspension inférieur avant peuvent se casser. Cela pourrait faire pivoter le support du joint à bille et la roue affectée changer de direction et frapper le garde-boue, ce qui pourrait affecter la capacité de direction du véhicule et causer un accident.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre