

# RAPPEL DE PRODUIT

## TIGUAN, GOLF 8, GOLF 7, E-GOLF 7, TOURAN, GOLF SPORTSVAN, T-ROC VOITURE DE TOURISME

VW

Automobiles et moyens de déplacement /  
Automobiles, motos, scooters

**Tiguan, Golf 8, Golf 7, e-Golf 7, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc Voiture de tourisme**

Marque : **VW**

Modèle ou référence : **Tiguan, Golf 8, Golf 7, e-Golf 7, Touran, Golf Sportsvan, T-Roc Véhicules avec boîte de vitesses automatique.**

- **GTIN The affected vehicles were manufactured between 26 June and 31 August 2020.**



Publication du : 26/02/2021

Informations complémentaires permettant d'identifier le produit : Type-approval numbers: e1\*2001/116\*0450\* , e1\*2007/46\*2014\* , e1\*2007/46\*0623\* , e1\*2001/116\*0211\* , e13\*2007/46\*1845\* , e1\*2007/46\*0627\* , Types: 5N, CD, AU, 1T, AUV, A1

Motif du rappel : En raison d'une erreur de fabrication, la plaque de frein-pédale n'a peut-être pas été soudée de manière adéquate et pourrait se détacher complètement lorsque la pédale de frein est soudainement appliquée. Par conséquent, l'actionnement des freins sera altéré, ce qui augmentera le risque d'accident.

Risques encourus : Blessures.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux

