

Ford rappelle Tourneo Connect, Transit Connect Fourgonnette / Véhicule utilitaire légerImage non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Tourneo Connect, Transit Connect Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Ford**
- **GTIN 17.8.2023 - 27.3.2024**
- Informations complémentaires : **e13*2018/858*00270*04 (SK), e13*2018/858*00342*03 - *04 (SKN),**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La caméra de recul peut geler donnant la fausse impression que la zone derrière le véhicule est claire, malgré la présence de personnes ou d'obstacles. Cela peut augmenter le risque d'accident et de blessure. En outre, des messages d'avertissement tels que la défaillance du capteur de stationnement et les appels d'urgence peuvent être affichés dans le groupe d'instruments pendant le fonctionnement. Les systèmes contrôlés par l'écran central, tels que le chauffage, le chauffage des sièges et la ventilation, peuvent également être inutilisables.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre