

Ford rappelle Explorer Voiture particulière

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Explorer Voiture de tourisme.**
- Marque : **Ford**
- GTIN 19.10.2018 - 11.07.2020
- Informations complémentaires : **e13*2007/46*2217*00-*01 (WUJ)**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le mécanisme de rétraction de la ceinture de sécurité ne fonctionne pas correctement. Cela peut entraîner un rouleau lâche et une tension insuffisante de la ceinture de sécurité, ce qui augmente le risque de blessure en cas d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre