

**Toyota rappelle Proace and Proace Verso Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger**



- Noms des modèles ou références concernés : **Proace and Proace Verso Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Toyota**
- **GTIN 03.03.2016 - 08.07.2022**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0537\*01 - \*18, e2\*2007/46\*0538\*01 - \*20**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les véhicules peuvent avoir une corrosion excessive sur le boulon du bras de suspension avant, en raison de la conception en combinaison avec des facteurs environnementaux. En conséquence, le boulon peut tomber en panne, ce qui peut affecter la contrôlabilité du véhicule et augmenter le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre