

MERCEDES-BENZ rappelle C-Class, Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **C-Class, Voiture de tourisme**
- Marque : **MERCEDES-BENZ**
- **GTIN 01.10.2021 - 30.11.2021**
- Informations complémentaires : **R2CS, R2CW, e1*2018/858*00016*01, e1*2018/858*00016*02, e1*2018/858*00017*01, e1*2018/858*00017*02**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Une encoche erronée dans l'absorbeur d'impact peut entraîner une défaillance du capteur de tube pour l'actionnement du capot actif. En cas d'accident, le capot actif pour la protection des piétons peut être levé trop tard ou pas du tout, ce qui augmente le risque de blessures pour le piéton impliqué.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre