

Mercedes-Benz rappelle V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : V-Class, Vito Camionnette/Véhicule utilitaire léger
- Marque : Mercedes-Benz
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 6 February and 10 March 2021.
- Informations complémentaires : e1*2007/46*0457*26 - *27, e1*2007/46*0458*21, e1*2007/46*0459*14; Types: 639/2, 639/4, 639/5

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Un étrier de frein sur l'essieu avant n'est pas suffisamment stable. Cela peut entraîner une réduction des performances des freins de service, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : contacter le concessionnaire.

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre