


**Ford rappelle Transit Custom Véhicule utilitaire léger**

- Noms des modèles ou références concernés : **Transit Custom Véhicule utilitaire léger**.
- Marque : **Ford**
- **GTIN 04.02.2025 - 09.04.2025**
- Informations complémentaires : e5\*2018/858\*00191\*00 - e5\*2018/858\*00191\*03, e5\*2018/858\*00192\*00 - e5\*2018/858\*00192\*03

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le gonfleur du coussin gonflable côté conducteur pourrait se rompre pendant le déploiement et ne pas se gonfler complètement. En outre, le dégagement de gaz sous haute pression peut propulser des pièces du module de gonflage et de coussin gonflable dans l'habitacle. Cela pourrait augmenter le risque de blessure.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire**.

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:****<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre