

Peugeot rappelle Rifter, Partner Voiture particulière / Véhicule utilitaire léger

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Rifter, Partner Voiture de tourisme / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN 27.09.2023 - 16.07.2025 // VIN: VR3EAKXZP8501048 - VR3ENZKU5S8508382
- Informations complémentaires : e2*2007/46*0624*26 - e2*2007/46*0624*29, e2*2007/46*0625*26 - e2*2007/46*0625*29, e2*2007/46*0625*32

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Des boulons de roue incorrects ont été montés et peuvent se desserrer ou se détacher, ce qui entraîne un détachement des roues et augmente le risque d'accidents et de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre