

**Bmw rappelle F70, F74, U06 Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **F70, F74, U06 Voiture de tourisme.**
- Marque : **Bmw**
- **GTIN 19.06.2025 - 25.06.2025**
- Informations complémentaires : **e1\*2018/858\*00397\* (F7), e1\*2018/858\*00117\* (U2AT)**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Un vissage défectueux du câble de masse peut augmenter la résistance de contact, ce qui pourrait entraîner un chauffage de la connexion de la vis. De plus, cela peut potentiellement endommager l'unité de commande de puissance (PCU), augmentant le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre