

HARLEY-DAVIDSON rappelle Softail Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Softail Moto**
- Marque : **HARLEY-DAVIDSON**
- GTIN **24.01.2017 - 7.08.2023**
- Informations complémentaires : **ST1, e4*168/2013*00062*00-*08**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **La fixation de l'amortisseur arrière peut se briser, ce qui entraîne un contact avec le pneu arrière qui peut perdre de la pression, ce qui crée un risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux

**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre