

Bmw rappelle R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT Moto

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : R 1250 GS, R 1250 GS Adventure, R 1250 RT Moto
- Marque : **Bmw**
- GTIN 18.09.2017 - 12.01.2023
- Informations complémentaires : 1G13, 1T13, e1*168/2013*00071*, e1*168/2013*00093*

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : Le freinage brusque à des vitesses plus élevées peut surcharger la boîte de vitesses et provoquer la rupture de l'arbre d'entrée et le verrouillage des engrenages ou de la roue arrière, ce qui augmente le risque de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre