

Ford rappelle Everest / Ranger Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Everest / Ranger Voiture de tourisme**
- Marque : **Ford**
- GTIN 2.6.2020 - 23.7.2020
- Informations complémentaires : e5*2007/46*0080*03, 2AB

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : L'essieu tronqué droit de la roue avant peut se fissurer, ce qui risque de compromettre la stabilité du composant et de le casser. Cette rupture peut endommager la direction, ce qui augmente le risque d'accident.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre