

Hyundai rappelle Tucson (TLe) Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Tucson (TLe) Année de modèle: 2020; Vins: TMAJ2813MLJ000000 ~ TMAJ2813MLJ997665, TMAJ2817ALJ000007 ~ TMAJ3817GLJ179856.**
- Marque : **Hyundai**
- **GTIN The affected vehicles were manufactured between February 2017 and August 2020.**
- Informations complémentaires : **e21*NKS*0055*00, e11*2007/46*2724*.**

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Les modules du système de freinage antiblocage (ABS) peuvent fonctionner en interne. Cela pourrait causer un court-circuit électrique au fil du temps, augmentant le risque d'incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre