

Peugeot rappelle 2008, 3008, 308, 5008 Voiture de tourisme

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **2008, 3008, 308, 5008 Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN The affected vehicles were manufactured between 16 February and 16 March 2015.
- Informations complémentaires : Type-approval number: e2*2007/46*0405*04 to *07, e2*2007/46*0070*21-*22 and *24, e2*2001/116*0377*19 and *21, e2*2007/46*0004*16-*17, e2*2007/46*0058*14, Type: L, C, 0U, 0

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : **Le sous-cadre peut corroder et fracture en raison d'un traitement antirouille défectueux. Cela peut entraîner une perte de contrôle sur le véhicule, ce qui augmente le risque d'accident.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre