

**Peugeot rappelle 3008 II Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **3008 II Voiture de tourisme**
- Marque : **Peugeot**
- GTIN Vehicles manufactured between 5/4/2016 and 24/8/2017
- Informations complémentaires : e2\*2007/46\*0534\*00, e2\*2007/46\*0534\*01, e2\*2007/46\*0534\*02, e2\*2007/46\*0534\*03, e2\*2007/46\*0534\*04, e2\*2007/46\*0534\*05

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Il y a contact entre un tuyau de carburant et l'écran aérodynamique situé sous le réservoir de carburant. Avec le temps, cela pourrait causer une fuite de carburant.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre