

Hyundai rappelle i10 (AC3) Voiture particulière



- Noms des modèles ou références concernés : **i10 (AC3) Voiture de tourisme**. Année du modèle: 2021 - 2023. NIV : NLHDN51AJMZ102614 - NLHDN51EYPZ215999.
- Marque : **Hyundai**
- GTIN 01.11.2021 - 25.04.2023
- Informations complémentaires : e5*2007/46*0090*02, e5*2007/46*0090*03, e5*2007/46*0090*06.

POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?

- Motif du rappel : La roue de la pompe à carburant peut s'étendre au-delà des spécifications, ce qui peut entraîner une faible pression de la pompe à carburant. En cas de panne de la pompe à carburant, le voyant d'indication de dysfonctionnement du moteur peut s'allumer sur le tableau de bord. Il n'y a pas d'avertissement avant qu'une panne ne se produise et, par conséquent, il peut y avoir un risque que le moteur ne démarre pas et / ou une perte de propulsion pendant la conduite. Cela augmente le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

QUE FAIRE ?

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre