

**Peugeot rappelle Traveller, Expert Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger**



- Noms des modèles ou références concernés : **Traveller, Expert Fourgonnette / Véhicule utilitaire léger.**
- Marque : **Peugeot**
- **GTIN 23.09.2020 - 30.06.2022**
- Informations complémentaires : **e2\*2007/46\*0532\*13 - e2\*2007/46\*0532\*18, e2\*2007/46\*0533\*10, e2\*2007/46\*0533\*12 - e2\*2007/46\*0533\*22, e2\*KS18/858\*00004\*00**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les boulons de fixation et la charnière des bras de commande avant du véhicule peuvent se casser en raison de la corrosion. Cela peut amener le véhicule à se diriger de manière imprévisible, ce qui augmente le risque de blessures.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre