

**Ford rappelle Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : **Explorer, Transit Custom Voiture de tourisme / Voiture de tourisme**
- Marque : **Ford**
- GTIN 30 September 2019 to 20 September 2021
- Informations complémentaires : e13\*2007/46\*2217\*00-\*02 (WUJ), e1\*2007/46\*1005\*17-\*20 (FCC), e5\*2007/46\*1034\*05-\*09 (FAC)

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Une plaque d'anode pliée sur les cellules de la batterie à haute tension pourrait entraîner un court-circuit, entraînant par conséquent une panne du moteur et l'arrêt de la batterie, augmentant ainsi le risque d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre