

**Kia rappelle SOUL Voiture particulière**



- Noms des modèles ou références concernés : **SOUL Voiture particulière.**
- Marque : **Kia**
- **GTIN 09.06.2010 - 30.10.2013**
- Informations complémentaires : **e4\*2001/116\*0139\*05, e4\*2001/116\*0139\*06, e4\*2001/116\*0139\*08, e4\*2001/116\*0139\*09**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **En raison d'une fuite de liquide de frein, un court-circuit électrique peut se produire pendant le fonctionnement du véhicule. Cela peut entraîner une surcharge électrique dans le module ABS, ce qui permet à l'unité de commande électronique hydraulique (HECU) de rester active même lorsque le véhicule est éteint. Si de l'humidité pénètre dans l'HECU, un court-circuit électrique peut se produire. Cela pourrait provoquer un incendie dans le compartiment moteur.**
- Risques encourus par le consommateur : **Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre