

**Skoda rappelle Kodiah, Octavia, Superb Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Kodiah, Octavia, Superb Voiture de tourisme**
- Marque : **Skoda**
- GTIN 01.08.2020 - 28.02.2022
- Informations complémentaires : NS, NX, 3T, e8\*2007/46\*0249\*, e8\*2007/46\*0355\*, e8\*2007/46\*0317\*

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Les housses de conception du moteur installées sur les véhicules touchés pourraient se détacher de l'attachement en fonction de l'utilisation (par exemple, style de conduite très sportif ou mauvaises conditions de surface de la route) et du temps de fonctionnement. Si le couvercle de conception n'est pas fixé, il est possible qu'il entre en contact avec la zone chaude du turbocompresseur de gaz d'échappement, ce qui augmente le risque de brûlures ou d'incendie.**
- Risques encourus par le consommateur : **Brûlures**  
**Incendie**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre