

**Jeep rappelle Compass Voiture de tourisme**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Compass Voiture de tourisme**
- Marque : **Jeep**
- GTIN **25.11.2020 to 02.03.2021**
- Informations complémentaires : **e3\*2007/46\*0508\*07, Type MP**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : L'unité de commande hydraulique (HCU) du système de freinage intégré (IBS) présente un défaut. Cela peut entraîner une réduction de l'assistance au freinage et une perte de fonctionnalité ABS entraînant un risque accru d'accident et donc un risque de blessures pour les occupants du véhicule.
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre