

**Ford rappelle Ranger P150 Camionnette**

Image non disponible

- Noms des modèles ou références concernés : **Ranger P150 Camionnettes fabriquées aux États-Unis et équipées d'airbags Takata sous le code de rappel Ford: 18S02.**
- Marque : **Ford**
- GTIN **The affected vehicles were manufactured between 5 August and 5 December 2005.**
- Informations complémentaires : **Type-approval number: Individual approval**

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : **Le propulseur de nitrate d'ammonium utilisé dans le gonfleur de coussin gonflable peut subir une modification matérielle au fil du temps en raison d'une dégradation survenant après une exposition prolongée à une humidité absolue élevée, à des températures élevées et à des cycles à haute température.**
- Risques encourus par le consommateur : **Blessures**

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

**<https://rappel.conso.gouv.fr>**

Le site des alertes de produits dangereux



**FAITES PASSER LE MESSAGE :**

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre