

**Opel/Vauxhall rappelle Astra, Corsa, Combo, Vivaro Voiture de tourisme / Voiture de tourisme**



- Noms des modèles ou références concernés : Astra, Corsa, Combo, Vivaro Voiture de tourisme / Voiture de tourisme. Astra L: VIN: VXKFBYHZ5S1059822 - VXKFCYHZ2T1012326 Corse: VIN: VXKUBYHT4S425283 - VXKUBYHT8T4047926 Combinaison: VIN: W0VEDYHT4SJ893235 - W0VEDYHT9TN526051 Vivaro: VIN: VXEVJYHV4SU352138 - VXEVJYHV9TZ021950
- Marque : Opel/Vauxhall
- GTIN Astra L: 04.12.2025 - 27.02.2026 Combo: 15.10.2025 - 18.02.2026 Corsa: 06.11.2025 - 08.02.2026 Vivaro: 15.10.2025 - 28.02.2026
- Informations complémentaires : ASTRA-L, CORSA : e2\*2007/46\*0628\*38 e2\*2007/46\*0628\*39, COMBO, VIVARO : e2\*2007/46\*0622\*31 e2\*2007/46\*0622\*32 e2\*2007/46\*0623\*34 e2\*2007/46\*0623\*35 e2\*2007/46\*0623\*36 g11\*2018/858\*00950\*00 g11\*2018/858\*00950\*01 g11\*2018/858\*00951\*00 g11\*2018/858\*00951\*01

**POURQUOI CE PRODUIT EST-IL DANGEREUX ?**

- Motif du rappel : Le moteur DV5R peut subir une perte de puissance en raison du glissement de la poulie de la pompe à eau. Ce glissement peut provoquer un désalignement de la courroie de distribution, entraînant potentiellement l'arrêt du moteur. Le pignon de la poulie de la pompe à eau peut se détacher de l'arbre, ce qui peut entraîner la perte de pièces sur la route et augmenter le risque d'accidents et de blessures.
- Risques encourus par le consommateur : Blessures

**QUE FAIRE ?**

- Conduite à tenir par le consommateur : **contacter le concessionnaire.**

**Retrouvez toutes les informations sur les rappels de produits sur le site:**

<https://rappel.conso.gouv.fr>

Le site des alertes de produits dangereux



FAITES PASSER LE MESSAGE :

Informez vos parents et amis de ce rappel !

Faites circuler l'information au sujet de ce rappel, surtout si vous savez que le produit faisant l'objet du rappel a été offert, prêté ou vendu à quelqu'un d'autre